

Заказчик: Управление культуры администрации города Владимира

Объект: Здание МУК Дом культуры молодежи

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 12
на текущий ремонт помещения туристского показа "Княжеские палаты"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ стен	100 м2	3.436
2.	E08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м для отделки потолка	100 м2	1.621
3.	E54-3-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	100 м2	1.621
4.	E46-02-009-1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	1.621
5.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.546
6.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.546
7.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2.7
8.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности пораженной грибом с земли и лесов	100 м2	0.3
9.	E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	3
10.	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	2.81
11.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов.	100 м2	3
12.	П1_прайс.	Грунтовка ГЗ-2501 стоимостью не ниже 168 руб./кг	кг	60
13.	E59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.15
14.	E69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов на лестничном марше высотой 9м.	100 м2	1.224
15.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2.78
16.	E15-04-001-1	Смывка побелки	100 м2	1.54
17.	E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1.54
18.	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений лестницы	100 м2	2.78
19.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	2.22
20.	П1_прайс.	Грунтовка ГЗ-2501 стоимостью не ниже 168 руб./кг	кг	44.4
21.	E15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0.56
22.	П1_прайс.	Грунтовка ГЗ-2501 стоимостью не ниже 168 руб./кг	кг	11.2
23.	E62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.0972
24.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.063
25.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.036
26.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
27.	E10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.04
28.	C101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2
29.	П2_прайс.	Блок дверной индивидуальный с отделкой в стиле XII - XIII веков стоимостью не ниже 88500 руб./шт.	шт.	1

1	2	3	4	5
30.	ПЗ_прайс.	Скобяные изделия стоимостью не ниже 1250 руб./комплект	комплект	1
31.	E06-01-024-1	Устройство ступени крыльца	100 м3	0.004
32.	E59-7-1	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 шт.	0.03
33.	E59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт.	0.06
34.	E59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0.15
35.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.75
36.	X403-1-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км	т	2.75

Стесненные условия ведения работ.

МДС 81-35.2004 п. 2.2. Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

Составил: главный специалист

Березина В. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)